



C 1	1.000	pF
C 2	50	pF
C 3	50	pF
C 4	235	pF
C 5	200	pF
C 6	200	pF
C 7	0.1	MF
C 8	50	KpF
C 9	200	pF
C10	200	pF
C11	200	pF
C12	2000	pF
C13	5000	pF
C14	50000	pF
C15	25000	pF
C16	200	pF
C17	10000	pF
C18	32-32	MF
C19	25000	pF
R 1	20	KΩ
R 2	10	KΩ
R 3	2	MΩ
R 4	10	MΩ
R 5	1	MΩ
R 6	0.2	MΩ
R 7	0.2	MΩ
R 8	0.1	MΩ
R 9	140	Ω
R10	1600	Ω

1. 2. 3. 4. 5. 6.  
 OC. ● ● ● ● ● ●  
 OM. ○ ○ ● ● ● ●

5531